




#### 表示ラベルA





### 表示ラベルB



## 改善後



車両シートのヘッドレストの取り扱いを追記。

### 改善の実施の識別:

・ 車両シートのヘッドレストの取り扱いを追記した表示ステッカーとする。

### 改善箇所説明図-②

#### 取扱説明書

### 改善前



### 改善後




## 改善の内容

車両シートのヘッドレストの取り扱い及び本体 のベースへの取り付け確認方法等を追記。

#### 取付説明ビデオ

#### 改善前









# 改善後










## 改善の内容

車両シートのヘッドレストの取り扱い及び本体 のベースへの取り付け確認方法等を追記。


### 改善の実施の識別:

「取扱説明書」及び「取付説明ビデオ」を車両シートのヘッドレストの取り扱い及び本体のベー スへの取り付け確認方法等を追記した「改訂版」とする。

### 改善箇所説明図-3



基準不適合箇所拡大図



# 基準不適合発生箇所


年少者用腰ベルトにおいて、縫製が不適切なため 当該ベルト端末部の表面が固いものがある。その ため、乳児をチャイルドシートに乗車させベルト を装着した場合に、当該ベルト端末部で肌の露出 部に擦過傷を負うおそれがある。

## 腰ベルトカバー

# 改善前



# 改善後



## 改善の内容

腰ベルトの折り返し部を覆う「腰ベルトカバー を追加する。

## 改善の実施の識別:

・ 装置の付属品に「腰ベルトカバー」を追加する。